

## Rapport Nr 20039622

Kunde

Refsvindinge Vandværk

Østermarksvej 1

5853 Ørbæk

## Gælder

## Prøvepunkt/Projekt

## Drikkevand

Niveau 1 : Skulle vand  
Niveau 2 : -

## Oplysninger om prøven og prøvetagning

Prøvemærkning	: opløst jern	Ankomstdato	: 2020-01-28
Prøvetagningsdato	: 2020-01-27	Ankomsttidspunkt	: 2340
Prøvetagningstidspunkt	: 17:30	Temperatur ved ankomst	: 4 °C
Temperatur, feltmåling	: 8.3 °C		
Stikprøve prt.	: +		
Landkode	: DK		
pH, feltmåling	: 6.98		
Iltmætning, feltmåling	: 98.2 %		
Kommentar	: filteret i felt		
Label-id @mis	: w6927727		

## Analyseresultater

Analysemetode	Undersøgelse af	Enhed	Resultat	LD	U%
SS-EN ISO 17294-2:2016	Jern, Fe	µg/l	< 10	10	15

Den angivne målesikkerhed (U%) beregnes med dækningsfaktor  $k = 2$  og refererer til niveauer i den højere del af måleområdet. Usikkerheden på eller nær detektionsgrænsen (LD) er højere. Målesikkerhed for akkrediterede mikrobiologiske analyser kan oplyses af laboratoriet efter anmodning.

Linköping 2020-02-05

Rapporten er kontrolleret og godkendt af

Sofi Jonsson  
Underskriftsberettiget

Kontrol nr. 7770 9096 1666 0833